



Pokyny pro péči o soklové lišty

Čištění a údržba

K otírání soklových lišt používejte mírně navlhčený hadřík; nepoužívejte mokry hadřík. Pozor! Při čištění podlahy se vyvarujte namočení soklových lišt. Nepoužívejte abrazivní prostředky, pěnové čisticí prostředky ani žádné prostředky obsahující čpavek.

Změna barvy

Změny barvy a kresby dřeva jsou přirozené a svědčí o pravosti dřeva jako přírodního produktu. Povrch dřeva, fólie nebo papíru vystavujte co nejstálejšímu světlu. Dřevo v průběhu let mění svou barvu v závislosti na intenzitě UV záření.

Vlhkost

Dřevo je součástí živé přírody. Dřevo a MDF desky by neměly být vystaveny vlhkosti a neměly by nikdy navlhnout, protože absorbují vodu, což může vést ke změnám tvaru nebo šednutí. Větším změnám lze zabránit optimálním vnitřním prostředím. Doporučujeme pokojovou teplotu 18-20 °C a relativní vlhkost 55-70 %.

Úložný prostor

Soklové lišty se správně skladují ve stoje nebo vleže na rovném povrchu. Soklové lišty by měly být chráněny před přímým slunečním zářením a vlhkostí. Ideální skladovací klima je stálá teplota kolem 18 C° a relativní vlhkost 55-70 %.

Pokyny pro čištění vycházejí z praktických zkušeností. Nepřebíráme žádnou odpovědnost za úplnost, přesnost a použitelnost.

Váš tým Pedross